

أجب عن جميع الأسئلة

**السؤال الأول:** 12 درجة

1. اشرح باختصار طريقة الإستشعار عن بعد (Remote Sensing) المستخدمة في البحث والتتقيب عن خام الحديد؟  
احسب كتلة الحديد اللازمة لإنتاج 29.25 جم ثالث أكسيد حديد  $Fe_2O_3$ .  
(الأوزان الذرية: ذرة الحديد = 56، ذرة الهيدروجين = 2، ذرة الأوكسجين = 16 - رقم أفوقادرو =  $6.022 \times 10^{23}$ ).
2. ضع من القائمة (أ) ما يلائمها من القائمة (ب) و القائمة ج:

ج	ب	أ
أصفر	أكسيد حديديك	الماجنتيت (Magnetite)
أسود	أكسيد الحديد المائي (المهدرت)	الهيماتيت (Hematite)
أحمر داكن	أكسيد حديد مغنطيسي	الليمونيت (Limonite)
كربونات الحديدوز ( $Fe_3O_4 Co_3$ )	رمادي مصفر	السيديريت (Siderite)

**السؤال الثاني:** 12 درجة

1. اختر الإجابة الصحيحة:
- a. اهم خامات الحديد التي تصلح للتعدين والحصول على الحديد النقي هي.....  
[أ] أكسيد الحديد الاسود [ب] أكسيد الحديد المغنطيسي [ج] حجر الدم [د] الماجنتيت
- b. يوجد الحديد بشكل حر في ..... فقط.  
[أ] الشهب [ب] النيازك [ج] الارض
- c. الحديد الناتج من فرن مدركس هو حديد.....  
[أ] زهر [ب] صلب [ج] إسفنجي [د] غفل
- d. يتم اختزال أكسيد الحديد في فرن مدركس باستخدام .....  
[أ] غاز الهيدروجين فقط [ب] غاز أول أكسيد الكربون فقط  
[ج] الغاز الطبيعي مباشرة. [د] خليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين
- e. يطلق على مركب كريد الحديد اسم .....  
[أ] الهيماتيت [ب] السيديريت [ج] السمنتيت
2. عند أكسدة نصف جرام من خام الماجنتيت يتكون أكسيد حديد III بمعدل 0.411 جم. احسب النسبة المئوية للاوكسيد الاسود في الخام.
3. احسب النسبة المئوية لعناصر خام الليمونيت الذي صيغته الجزيئية هي  $2Fe_3 3H_2O$ .  
(الأوزان الذرية: ذرة الحديد = 56، ذرة الهيدروجين = 2، ذرة الأوكسجين = 16 - رقم أفوقادرو =  $6.022 \times 10^{23}$ ).

1. عرف الآتي:  
 (أ) الخام (Ore) (ب) صناعة الصلب (Steel Industry) (ج) صلب العدد (Tools Steel)

1. صحح ما تحته خط:


[أ] الحديد نشط ويقاوم فعل العوامل الجوية  
 [ب] الحديد في القشرة الأرضية لا يوجد منفردا لقلة نشاطه الكيميائي

2. حدد مكونات شحنة الفرن العالي وشرح التفاعلات التي تتم فيه للحصول على الحديد النقي (الغفل).  
 3. يحتوي خام الحديد على 30% أكسيد الحديد II (FeO<sub>2</sub>) كم طناً من الخام يلزم لإنتاج طن من الحديد الغفل في الفرن العالي.

1. وضع السبب العلمي لكل مما يلي :-

- (أ) شحنة الفرن العالي تحتوي على فحم الكوك والحجر الجيري.  
 (ب) يتحول لون السديريت الى اللون الأحمر اثناء تجهيز الخام .  
 (ج) اثناء ترميم خام الحديد تحدث تنقية له.  
 2. ما المقصود بنظرية التيار والتيار المضاد المستخدمة في الفرن العالي وفرن مدركس،  
 3. ماهي: أ- الشوائب التي توجد مختلطة مع خامات الحديد ب- العوامل المؤثرة في جودة خام الحديد

1. الشكل التالي يوضح مخطط لإنتاج الصلب بطريقة مدركس في ثلاث خطوات اشرح طريقة تشغيل الفرن. قارن بين كلا من الفرن اللاغ (Blast Furnace) وفرن مدركس من حيث:-  
 (أ) العامل المختزل (ب) الشحنة (ج) كيفية اختزال الخام (د) كيفية تنقية الحديد الناتج (هـ) مصير الغازات الناتجة من الاختزال



2. ما الفرق بين اسلوبي نافورة الاوكسجين القاعدية وطريقة الاوكسجين القاعدية المستخدمة في صناعة الفولاذ.  
 3. اشرح باختصار طريقة الصهر والاختزال المستخدمة في الأفران العالية والأفران الكهربائية لإنتاج السبائك. عدد العوامل التي تعتمد عليها طريقة الصهر والاختزال.

إنتهت الأسئلة  
 تمنياتي بالتوفيق