

أجب عن جميع الأسئلة ولكل سؤال 10 درجة

السؤال الأول:

1. السبب في تمتع الخزفيات بالشفافية العالية يعود الى.....
2. السبب في اختلاف نتائج اختبارات مقاومة الكسر للخزفيات يعود الى
3. السبب في انخفاض معامل التمدد الحراري للخزفيات يعود الى
4. السبب في استخدام الالياف بكثرة في صناعة النسيج يعود الى
5. السبب في انخفاض معامل التوصيل الحراري للبوليمرات بزيادة درجة البلمرة يعود الى .
6. السبب في انخفاض شفافية البوليمرات بزيادة درجة التبلر يعود الى

السؤال الثاني

(أ) بايجاز ما المقصود بكل من : ظاهرة البيزو وكهربائية في الخزفيات ، درجة التحول الزجاجي ، العدد التنسيقي ، الخزفيات الغير متكافئة عنصريا ، فلكنة البوليمرات

(ب) احسب متوسط الوزن الجزيئي لبوليمر عشوائي مشترك مكون من 30% بيوتاديين (C₄H₆) و 70% اكرولونتريل (C₃-H₃-N) ودرجة البلمرة = 2000 ، اوزان الهيدروجين = 1 ، الكربون = 12 ، النيتروجين = 14

السؤال الثالث

(أ) أذكر أهم تطبيقات كل من :- زجاج الرصاص القلوي ، المواد الرغوية . الألياف . زجاج البوروسيليكات . الكورندم

(ب) عينة من مادة السيليكا مستطيلة المقطع عرضها 30 مم أجري عليها اختبار ثني بأسلوب تحميل النقاط الثلاث باستخدام حمل مؤثر قدره 60 كيلو نيوتن والمسافة بين نقطتي الحمل هي 200 مم ، وقد وجد أن معامل كسرها هو 350 ميغاباسكال . أوجد سمك هذه العينة؟

السؤال الرابع

- (أ) ماذا يقصد بالحراريات ؟ وما اهم الخواص التي تميزها؟ وما اشهر انواعها؟
- (ب) ارسم المخطط الذي يوضح سلوك معامل المرونة مع درجة الحرارة للبوليمرات العشوائية موضحا كل التفاصيل الممكنة ؟

السؤال الخامس:-

(أ) احسب معامل الحشو للمركب السيراميكي كلوريد السيزيوم (CsCl) اذا كانت نسب انصاف اقطار الكاثيونات الي الانيونات (r_c/r_A) = 0.735 ؟

(ب) قارن بين كل من بلمرة التكثيف Condensation polymerization وبلمرة الإضافة Addition polymerization ؟

انتهت الاسئلة مع تمنياتي للجميع بالتوفيق