

فصل الربيع 2015/2014 كلية الهندسة — جامعة مصراتة القسم / هندسة وعلوم المواد  
الامتحان النهائي لمقرر / علم فيزياء المعادن 2 (هـ مو 432) الزمن : 3 ساعات  
التاريخ / 2015/08/02 م أستاذ المادة / أ. علي الزريدي  
إسم الطالب : رقم الطالب :

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(14 درجة)

السؤال الأول

- أ. أذكر (فقط) آليات الانتشار ورتبها من حيث سهولة الانتشار بكل منها ؟ (درجتين)
- ب. أذكر (فقط) و باللغة الإنجليزية أسماء المراحل الثلاث التي يمر بها الصلب المشكل علي البارد أثناء معالجته حراريا ؟ (3 درجات)
- ت. أذكر (فقط) أسماء الخطوات الثلاثة لعملية التصليد بالترسيب مع توضيحها علي رسم مبسط لمخطط اتزان حراري متضمنا التراكيب المجهرية لكل مرحلة ؟ (3 درجات)
- ث. لماذا يكون الإنتشار في تركيب ذو حبيبات صغيره أسهل من الإنتشار في تركيب ذو حبيبات كبيره مع ثبات جميع العوامل الأخرى ؟ و هل من الممكن أن تنعكس الصوره بتغيير بعض العوامل. إشرح العبارة السابقة ؟ (4 درجات)
- ج. شكل معدن معين على البارد بنسبة 2% و لكن عند تسخينه بعدها لم تحدث له عملية إعادة بلوره. ما هو السبب المتوقع ؟ (درجتين)

(12 درجة)

السؤال الثاني

- إشرح بشيء من التفصيل الأسباب المحتملة للمشاهدات الآتية : (4 درجات لكل فقرة)
1. عند إجراء معالجة حرارية لصلب مشكل على البارد ، لوحظ انخفاض كبير في قيمة الصلادة بعد درجة حرارية معينة أثناء المعالجة الحرارية ؟
  2. عند إجراء معالجة حرارية لصلب مشكل على البارد ، لوحظ زيادة في حجم الحبيبات في مرحلة نمو الحبيبات و عند نقطة معينة (درجة حرارة و زمن) لوحظ بداية نقص في حجم الحبيبات ؟
  3. أثناء إجراء معالجة حرارية لصلبين مشكلين على البارد بنسب 30% و 40% و كان التشكيل عند نفس درجة الحرارة ، لوحظ أن درجة حرارة إعادة البلوره لهما أثناء المعالجة الحرارية تقريبا نفسها.

أنظر خلف الورقة حيث بقية الأسئلة 2/1

### السؤال الثالث

#### (12 درجة)

- أ. اشرح مع الرسم نظرية أروان Orowan للتصليد الإنفعالي؟ (4 درجات)
- ب. اشرح باختصار أسباب الاتي :  
1. عملية التشكيل علي البارد تزيد من المقاومة Strength ؟  
2. الانتشار في حديد FCC (في منطقة الاوستنايت) أسرع من الانتشار في حديد BCC (في منطقة الفرايت) رغم وجود فراغات أكثر في النوع الثاني؟  
3. يسمى المحلول الناتج بعد نهاية المرحلة الثانية من التصليد بالتعتيق لسبيكة (Al-4%Cu) محلولاً جامداً فوق مشبع ؟  
4. عملية التصليد بالترسيب تزيد من مقاومة السبائك ؟

### السؤال الرابع

#### (11 درجة)

- أ. سبيكة صلب بتركيز كربوني 0.25 % و يعالج حرارياً بالكربنة عند 950 درجة مئوية. تركيز الكربون عند السطح يحافظ علي 1.20 % . كم من الوقت يلزم لتحقيق محتوى كربوني 0.8 % عند موضع 0.5 ملم تحت السطح ؟ علماً بأن معامل الانتشار للكربون في الحديد عند 850 درجة مئوية هو  $1.6 \times 10^{-12}$  م<sup>2</sup>/ث و طاقة التنشيط 148 كيلوجول لكل مول و الثابت العام للغازات هو 8.314 جول لكل مول كلفن و كل نسب الكربون المعطاة هي نسب وزنية؟ (6 درجات)

Z	erf (Z)	Z	erf (Z)
0.2	0.2227	0.35	0.3794
0.25	0.2763	0.40	0.4284
0.30	0.3286	0.45	0.4755

- ب. اشرح تجربة كيركنال مع الرسم مع توضيح التأثير المميز في التجربة ؟ (5 درجات)

### السؤال الخامس

#### (11 درجة)

- أ. ماهي اهم 3 شروط (فيما يتعلق بقابلية الذوبان و حد الذوبان و الطور المراد ترسيبه) لأي نظام سبائكي ليكون قابل للتصليد بالترسيب ؟ (3 درجات)

- ب. ماهي مناطق تكوين الأنوية لعملية البلوره الابتدائية و لماذا تكون هذه المناطق مفضله للتنوية ؟ (درجتين)

- ت. عند 300 درجة مئوية كان معامل الانتشار و طاقة تنشيط النحاس في السيليكون هما  $11 \times 10^{-11}$  متر مربع لكل ثانيه ، و كانت طاقة التنشيط 41.5 كيلوجول لكل مول. ما هو معامل الانتشار عند 350 درجة مئوية لنفس الخليط علماً بأن الثابت العام للغازات هو 8.314 جول لكل مول كلفن ؟ (6 درجات)

إنتهت الأسئله ، بالتوفيق للجميع 2/2

$$D = D_0 e^{-Q/RT}$$

$$\frac{C_s - C_x}{C_s - C_0} = \text{erf} \frac{x}{2(Dt)^{1/2}}$$