

فصل الربيع 2015/2016 كلية الهندسة - جامعة مصراتة

الإمتحان النهائي لمقرر / صناعة الحديد والصلب 562

أستاذ المادة / أ. علي المهدى إشتىوى التاريخ / 26 / 05 / 2016

رقم الطالب: اسم الطالب:

### اجب عن الأسئلة الآتية

#### السؤال الأول: علل (5 درجات)

(1) عدم استخدام شحنة ذات أحجام صغيرة من فحم الكوك في شحنة الفرن العالى؟

(2) تركيب عدد 2 أجراس أو أكثر بفتحة دخول الخام أعلى الفرن العالى؟

(3) صعوبة استغلال خامات حديد وادي الشاطئ؟

(4) يفضل خام الهيماتيت على خام الماجنيتيت في عمليات الاختزال؟

(5) عدم استخدام الحبيبات الناعمة عند الفصل بطريقة السيكلون الهيدرولي؟

(6) تسمية الحديد الزهر الأبيض بهذا الاسم؟

#### السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو (✗) أمام التعبيرات التالية (15 درجة)

(1) تعتمد طريقة الفصل بالجاذبية على أساس الاختلاف في الوزن النوعي بين حبيبات الخام وحببيات الشوائب ( ).

(2) نوعية الشوائب في خام الحديد دائماً من النوع القاعدي ( ).

(3) تستخدم طريقة التعدين المكشف للحصول على الخام من باطن الأرض ( ).

(4) في الدائرة المفتوحة لعمليات التكسير والطحن لا يستخدم اي نوع من انواع الفصل الحجمي( )

(5) تدخل الشوائب التي يمكن التخلص منها بنسبة عالية في مكونات الخبث المصاحب لعمليات الصهر ( ).

(6) معدلات التبريد العالية تساعد على تكون الجرافيت في الحديد الزهر ( ).

(7) لإزالة الفسفور من حديد التمساح يتم اختيار الأسلوب القاعدي في صناعة الفولاذ ( ).

(8) تكويك الفحم هي عملية حرق الكربون في افران التكويك وفي وجود الهواء ( ).

(9) من مزايا الفصل المغناطيسي انه يمكن إجراؤه على الخامات الجافة والمبتلة ( ).

(10) ينقسم الحديد الى ثلاثة انواع اعتماداً على الاختلاف في نسبة الكربون ( ).

#### السؤال الثالث:(10 درجات)

اشرح كيف يتم احتزال خامات الحديد في فرن الإحتزال المباشر موضحاً المعادلات الكيميائية التي تتم داخل الفرن ورسم المكونات الرئيسية للمصنع (مصنع الحديد الإسفنجي)؟

#### السؤال الرابع:(10 درجات)

1) اذكر الانواع الرئيسية الثلاثة للحديد مع تحديد نسبة الكربون في كل منها؟

2) وضح بالرسم العلاقة بين نسبة الكربون والخواص الميكانيكية للحديد؟

#### السؤال الخامس:(10 درجات)

اشرح مع الرسم عملية التلبيد لخام الحديد تمهدأ لاحتزاله بالفرن العالي مع ذكر أهم خواص اللبيد ؟

انتهت الأسئلة