

آلية الربط - جامة وصولة

قسم الربط الآلي / قسم الربط الصناعية

الدرجات الخمس الأول تصميم أجزاء آلات I

للسؤال الأول (10 درجات)

(H) عرف درجات التسامح (International tolerance grades) ثم اصب التسامح
الأساسية Basic tolerance للأقطار التالية 179mm, 400mm, d = 119mm
(E) للقطر 179mm اصب درجات التسامح التالية

IT3, IT5, IT7, IT17

عدد العملية الصناعية المتخذة في كل حالة.

(C) من خلال الرسم لك القطبقة. سنج الأجزاء الصناعية وضع التالي :
Max clear, min clear

طال انثاني (10 درجات)

اصب مواصفات انظمة اللافية shaft-hole التالية

20 H7/h6

60 H7/k6

16 S7/h6

Basic size, max clear, min clear, hole tolerance

Shaft tolerance, upper deviation for both hole shaft

lower deviation for both hole shaft

في كل حالة وضع نوع المطابقة وأسط مثال