

**السؤال الأول ( 10 درجات )** أكتب كلمة (صح) أمام الجملة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام الجملة الخاطئة:

1. المقصود بالخطأ في القياس هو الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية ( )
2. تعتبر أخطاء القياس عوامل مؤثرة في عملية القياس ( )
3. تعتبر الأخطاء البشرية أخطاء عشوائية ( )
4. تعتبر أخطاء الحسابات أخطاء عشوائية ( )
5. نظراً لصعوبة قياس الإزاحة عن طريق المقارنة المباشرة فيتم استخدام أجهزة خاصة لقياس الإزاحة ( )
6. تعتمد طريقة قياس الإزاحة على درجة الحساسية المطلوبة ( )
7. يمكن أن تستخدم أجهزة القياس الكهربائية وسائل ميكانيكية ثم تقوم بتحويل ومعالجة وتسجيل هذه الحركة ( )
8. من أهم ما يميز أجهزة القياس الميكانيكية هو مقاومتها للتآكل الذي قد يحدث في أجزائها المتحركة ( )

**السؤال الثاني (10 درجات):** ما أهم استخدامات قوالب القياس؟ حدد أقل عدد من قوالب القياس التي يمكن استخدامها لتحديد وقياس

بعد شغلة قياسها 276.783 mm

**السؤال الثالث (10 درجات) أ.** ما هي مميزات وعيوب أجهزة القياس والمقارنة الميكانيكية

ب. ما هي أهم مميزات أجهزة القياس والمقارنة الكهربائية

**السؤال الرابع (10 درجات) أكمل ما يلي:**

1. أنواع معدات للقياس هي: .....
2. الحساسية هي: .....
3. يمكن تحديد قيمة الحيود عن طريق: .....
4. من أهم أنواع الإشارات التي يقوم جهاز مولد الإشارة بتوليدها: .....
5. من أهم مكونات جهاز مولد الإشارات مايلي: .....

**السؤال الخامس (8 درجات) أ.** ما هي استخدامات (أهمية) جهاز راسم الإشارة (أوسيلوسكوب).

ب. بين بالرسم التخطيطي المخطط الصندوقي لجهاز مولد الإشارات.

**السؤال السادس (12 درجات)**

أ. ما المقصود بعلم القياس؟ وما هي أهميته؟ ثم تكلم عن أهم تطبيقاته؟

ب. جهاز قياس إزاحة هوائي له البيانات التالية:  $d_1 = 0.03 \text{ in}$  ,  $d_2 = 0.062 \text{ in}$  ,  $r = 0.55$  احسب قيمة الإزاحة.

انتهت الأسئلة

المعطيات:  $d_1 = 0.03 \text{ in}$  ,  $d_2 = 0.062 \text{ in}$  ,  $r = 0.65$  المطلوب:  $x = ?$