



السؤال الأول: (10 درجات)

أوجد أقصى قيمة للحمل (P)، بحيث لا تزيد الاجهادات في قضيب الصلب عن (30 ksi) ولا يزيد الانحراف عند النقطة (C) عن (0.1 in).




السؤال الثاني: (10 درجات)

المطلوب حساب أقل عرض للقاعدة المسلحة بحيث لا تتولد إجهادات شد بين القاعدة والتربة.



السؤال الثالث: (10 درجات)

للكمرة الموضحة بالشكل، أوجد أقصى قيمة للحمل (P) بحيث لا تزيد إجهادات الشد عن (4 Ksi) و إجهادات الضغط عن (10 Ksi).



السؤال الرابع: (10 درجات)

قضيب من الصلب مساحة مقطعه (0.25 in^2) مثبت عند طرفيه، معرض لقوة شد محورية عند درجة حرارة (70°) مقدارها 1200 lb (F).


1. احسب قيمة الاجهاد عند درجة حرارة (0° F).

2. أوجد درجة الحرارة التي يكون عندها الاجهاد يساوي صفر.

السؤال الخامس: (10 درجات)

قضيب مركب معرض لزوم التواء وكما بالشكل، اذا علمت أن:


($G_{st} = 83 \text{ GPa}$) & ($G_{al} = 28 \text{ GPa}$) & ($G_{br} = 35 \text{ GPa}$). المطلوب حساب أقصى اجهاد قص في كل قضيب.



السؤال السادس: (10 درجات)

قضيب طوله الكلي 300 mm يتكون من ثلاثة أجزاء مختلفة المقطع، الجزئين الطرفين بطول L_1 ومقطعها مربع طول ضلعه 50 mm بينما الجزء الأوسط بطول L_2 ومقطعه مربع، يتعرض لقوة شد محورية قدرها 100 KN وكما بالشكل.

إذا علمت أن الاجهاد المحوري بالجزء الأوسط من القضيب يساوي 160 MPa والاستطالة الكلية تساوي 0.14 mm احسب L_1 و L_2 وكذلك أبعاد المقطع الأوسط.



جامعة مصراتة / كلية الهندسة

قسم الهندسة المدنية

مقرر/ مقاومة المواد



خريف 2015/2014

الامتحان الجزئي الثاني

زمن الامتحان/ نصف ساعة

السؤال الأول:

المطلوب رسم توزيع اجهادات القص على يمين الركيزة (A).



مقطع الكمره (mm)

السؤال الثاني:

المطلوب حساب القوى والعزوم المسببة للإجهادات عند النقطة A.

