


س1-(7 د)

في نظام crank and slotted lever Q.R.M ، المسافة بين المركزين الثابتين 300 مم و طول عمود المرفق 150 مم أوجد زاوية ميلان العمود ذو المجرى ( slotted bar ) بالنسبة للراسي في الوضع النهائي ( extreme position ) و نسبة زمن القطع إلي زمن العودة.

س2-(6 د)

في الشكل أوجد أصغر و أكبر قيمة للزاوية الانتقالية ( Transmission angle ) ، علما بأن الوصلة الثابتة هي AB .



شكل (1)

س3-(12 د)

كامة مصممة لتحريك تابع من نوع الحافة الحادة حسب المعطيات التالية

- \* أثناء مشوار الصعود يرتفع التابع مسافة قدرها 40 مم
- \* أقصى سرعة للتابع أثناء مشوار الصعود هي 1 م / ث
- \* أقصى سرعة للتابع أثناء مشوار الهبوط هي 1.51 م / ث
- \* سرعة دوران الكاماة 25.14 راد / ث

إذا كان التابع يتحرك حركة توافقية بسيطة في كل من مشواري الصعود و الهبوط ، أوجد :

أ - زاويتا دوران الكاماة بالدرجات خلال مشواري الصعود و الهبوط.

ب - أقصى عجلة للتابع خلال مشواري الصعود و الهبوط.

س4-(6 د)

أرسم منحنى الإزاحة و السرعة و العجلة لتابع وفقا لما يلي:-

- مشوار الصعود للتابع 20 مم عندما تدور الكامة 120 درجة

- فترة سكون خلال 30 درجة التالية

- يعود التابع إلى موضعه الأصلي خلال 120 درجة التالية

- فترة سكون خلال ما تبقي من دوران الكامة


علما بأن مشوار الصعود يحدث . S.H.M و مشوار الهبوط يحدث بتسارع و تباطؤ منتظمين.

س5- (9 د)

بناء على معايير جراثوف صنف الآليات الثلاثة المبينة في الجدول أدناه ، مع ذكر السبب (6 د)


و بين أيا من الوصلات التي يمكن أن تدور 360 درجة ولماذا (3 د) ؟

mechanism	Link a	Link b	Link c	Link d
1	30	22	24	16
2	30	15	24	18
3	30	12	30	22
	mm	mm	mm	mm



س6- (10 د)

عمود المرفق OB يدور بسرعة 120 rpm . باستخدام طريقة المركز اللحظية أوجد سرعة المكبس A عندما تكون زاوية عمود المرفق 45 درجة مع الأفقي.



س7- (10 د)

عمود أ يدور بسرعة ثابتة قدرها 150 rpm و متصل عن طريق نظام السيور المفتوحة بالعمود ب ، المسافة بين العمودين 2 م . العمود ب يجب أن يدور بأسرعات 70 و 90 rpm ، إذا كان نصف قطر البكرة الصغيرة و المثبتة على العمود أ هو 140 مم . أوجد أنصاف باقي البكرات .

التوفيق للجميع