

أجب عن جميع الاسئلة الآتية (مراعاة تسلسل الاجابة): -

السؤال الاول: (16 درجة)

- أ- عند تعرض المعادن لإجهادات دورية متكررة فإنها تنهار عند قيم اجهاد اقل من اجهاد الخضوع و المقاومة القصوى للشد ، فسر ذلك مبينا بالتفصيل المراحل الرئيسية التي تنهار بها المعادن بسبب هذه الظاهرة؟
 ب- عمود قطره (25mm) وطوله (0.2 m) تعرض لحمل شد محوري قدره (100KN) وتحت تأثير هذا الحمل استقال بمقدار $(0.19 \times 10^{-3} \text{mm})$:


- اوجد معامل المرونة للعمود ؟

- 2- بفرض اننا اردنا تخفيف وزن العمود بعمل حفرة محورية ذات سمك ثابت بواسطة متقاب مع الحفاظ على القطر الخارجي للعمود ، ما هو اقصى قطر للحفرة المعمولة التي تعطي اقصى اجهاد مسموح به يساوي (240 MN/m^2) ؟
 افترض ان الحمل باقئ ثابت ويساوي (100 KN)
 3- ما هو التغير الذي سيحصل علي القطر الخارجي للقضيب تحت الإجهاد المسموح به و المفروض في الفقرة (2) ، بفرض أنه تم تغيير مادة القضيب إلي صلب كربوني منخفض السبائك و كانت قيمة صلابته $(VHN=160)$ ، طاقة انفعاله (0.68 N/mm^2) ، و نسبة بواسون تساوي (0.3) ؟

السؤال الثاني: (16 درجة)

وضح ما هو المقصود بظاهرة الزحف للمعادن مبينا طريقه اجراء تجربته الزحف و مراحل الزحف ، وكذلك ما افضل سبائك الفولاذ المستخدمة في مقاومة ظروف الزحف؟

ب- خابور مصنوع من الصلب الطري علي شكل مستطيل و معرض لأحمال كما هو موضح بالشكل:




مل المؤثر في الوجه $(100\text{mm} \times 50\text{mm})$ عبارة عن حمل ضغط مساوي إلي (500 KN) ، فادا كان معامل المرونة لل $200\text{mm} \times 50\text{mm}$ عبارة عن حمل ضغط مساوي إلي (500 KN) ، فادا كان معامل المرونة لل (200 GN) ونسبة بواسون تساوي $(1/3)$ ، احسب مجموع الانفعالات الحادثة في كل X ، Y ؟

السؤال الثالث: (12 درجة)

أ- بسبب تعرض المعادن و السبائك التي تغير في درجة الحرارة مع وجود أعمال شد التي حدوث ظاهرة لها اثر سلبي في حاله استخدامها في المجالات المختلفة في الصناعة اشرح الظاهرة الدالة على ذلك موضعا مراحلها و ماهي افضل السبائك المستخدمة لمقاومة ظروف استخدامها؟
ب- عرف الصلابة و ماهي طرق قياسها و كذلك اذكر مجالات استخدام اختبار الصلابة في الصناعة؟

السؤال الرابع: (16 درجة)

أ- الوصلة الموضحة ادناه مصنوعة من الصلب و ذات مقطع عرضي مستطيل ، وتم تصميمها لنقل قوة قص (50 KN) فاذا كان قطر البرغي (15 mm) احسب : اجهاد القص في البرغي ، الاجهاد العمودي المؤثر على الشريحة (الجزء الایسر من الوصلة) ، الاجهاد العمودي المؤثر على الشريحة اليميني (الوصلة II)؟



- كيف يمكن قياس متانة المواد مع الشرح بالتفصيل تاثير درجه حراره التي يجري عندها الاختبار علي نتائج الاختبار

انت هت الأسئلة